

АКТ ОСМОТРА

здания, помещения, сооружения или объекта незавершенного строительства
при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

"13" сентября 2022 г.

№ 2

Настоящий акт составлен в результате проведенного
13 сентября 2022 года в 16-00 часов объекта недвижимости
указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы)
осмотра объекта недвижимости
здание (жилой дом), с кадастровым номером: 56:03:1401001:44,
указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект
незавершенного строительства кадастровый (или иной государственный
учетный) номер

указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости
расположенного
адрес объекта недвижимости: Оренбургская область, Акбулакский район, с.
Фёдоровка, ул. Центральная, дом номер 39, кадастровый номер земельного
участка – отсутствует

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо
местоположение (при отсутствии адреса) на земельном участке с
кадастровым номером

(при наличии)

расположенном по адресу: область Оренбургская, район Акбулакский, село
Фёдоровка, улица Центральная, дом 39

указывается адрес или местоположение земельного участка
комиссией администрации муниципального образования Фёдоровский
сельсовет Акбулакского района Оренбургской области, в составе:

Председатель комиссии:

Даршт Виктор Иосифович – глава муниципального образования;

Члены комиссии:

Фольк Галина Петровна – специалист администрации;

Коцкая Ольга Александровна - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области;

Селезень Валерий Николаевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области

в отсуствии

лица, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости. указать нужное: "в присутствии" или "в отсуствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости здание (жилой дом), расположенный по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Фёдоровка, ул.Центральная, дом 39 не существует.

(указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Подписи членов комиссии:



В.И.Даршт



Г.П.Фольк



О.А. Коцкая

В.Н.Селезень

ФОТОТАБЛИЦА

к акту осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства при выявлении правообладателей ранее учтённых объектов
недвижимости

от 13.09.2022 № 2

Адрес объекта: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Фёдоровка,
ул. Центральная, дом номер 39*

